



# Porco-Kunststofffroste unter Futtertrögen



Die langlebige Alternative zu Betonspalten.




- ✓ **sauber**
- ✓ **säurebeständig**
- ✓ **äußerst stabil**
- ✓ **rutschfest**

**Stall-Ring**  
**System-Elemente GmbH**  
Dr.-Zahn-Straße 13  
D-59555 Lippstadt  
Tel: + 49(0)2941-6984  
Fax: + 49(0)2941-6985  
info@stall-ring.de  
www.stall-ring.de



# Kunststoffrost im Maststall.

Der säurebeständige Boden unter Futtertrögen im Landwirtschaftszentrum „Haus Düsse“.



**Art.: Sauenrost Porco 400** (400x600 mm)

**Art.: Sauenrost Porco 500** (500x600 mm)



**Stall-Ring System-Elemente GmbH**  
Dr.-Zahn-Straße 13  
D-59555 Lippstadt  
Tel: + 49(0)2941-6984  
Fax: + 49(0)2941-6985  
info@stall-ring.de  
www.stall-ring.de



## Problem:

Durch Futtersäure angegriffene ① bzw. zerfressene ② + ③ Betonspalten im Bereich der Futtertröge.

## Lösung:

Hygienisch sauberer Kunststoffboden mit stabilen und säure-beständigen Sauenrostn Porco 400 ⑤ und Porco 500 ④ im gesamten Trogbereich.

